

**Bacatá**  
Básculas y equipos



+57 321 828 72 10



[www.basculasbacata.com](http://www.basculasbacata.com)



[comercial@basculasbacata.com](mailto:comercial@basculasbacata.com)



*"Soluciones profesionales en pesaje  
y procesamiento de alimentos, hechas para durar."*



**ROCHI**

**ANKOR**



# NEWTON

Báscula colgante  
Hanging scale

**D-06**



**300 kg / 20 g**

Capacidad Máxima / División mínima



Unidades:  
kg, lb, N



Display LCD  
luz blanca




Alerta de  
sobrecarga

## Especificaciones técnicas


Modelo	NEWTON 300 kg
Código	D-06
Capacidad máxima	300 kg
Capacidad mínima	1000 g
División	20 g
Clase	III
Rango de Tara	100 % F.S.
Cero automático	± 10 % F.S.
Seguimiento de cero	0.5 e/s
Lectura de tiempo estable	≤ 10 segundos
Sobrecarga	100 % F.S. +9e
Carga de seguridad	120 % F.S.
Carga límite	300 % F.S.
Unidad de medida	Kilogramos, Libras, Newtons
Alimentación	3 pilas AAA 1.5V c/u
Material carcasa	Hierro colado
Material gancho	Acero
Display	LCD luz blanca, 5 dígitos
Temperatura de operación	10° C a 40° C
Humedad	≤ 90 % a 20° C
Medidas empaque	18 cm x 17 cm x 7 cm
Peso Neto	500 g
Peso Bruto	660 g

## Dimensiones y vista


Vista delantera



Vista lateral



Pantallas y teclas



# NEWTON



## Báscula colgante D-06

### Accesorios incluidos

3 pilas AAA

1 Manual de usuario

### Interfaz de usuario



### ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015



Gancho desmontable



Función de HOLD



Vista desde 10m de distancia

### Precauciones y mantenimiento

**Agua y temperatura:** Proteja la báscula de lluvias, sol directo y temperaturas superiores a 40 °C. No es resistente al agua.

**Humedad:** Evite la exposición constante a humedad, humidificadores o vapor.

**Campos magnéticos:** No la instale cerca de imanes fuertes para evitar daños electrónicos.

**Capacidad de peso:** No sobrecargue la báscula para evitar daños en la celda de carga.

**Tiempo de uso:** No deje la báscula colgada por largos períodos para mantener su precisión y vida útil.

**Accesorios:** Revise el grillete y el gancho antes de cada uso.

**Mantenimiento:** No abra la báscula; contacte a un distribuidor autorizado para reparaciones.

### Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.

Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

# NEWTON

Báscula colgante  
D-06



## Vista lateral



## Funciones



Tara



Temporizador  
apagado



HOLD



Cero



Luz

## Presentación de empaque

